



**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA
AVIACIÓN CIVIL CESAC**

26 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

SUBDIRECCION DE COMPRAS

No. Solicitud: **CESAC-DAF-CM-2021-0103**

Objeto de la compra: **(Adquisición de repuestos)**

Rubro: **(Componentes de vehículos)**

Planificada: Sí

Detalle

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25171715	2.3.9.8.01	Plato de Fricción para FORD RANGER 2011	3	UD	14,160.00	42,480.00
2	26111509	2.3.9.8.01	Babit biela motor FORD RANGER 2011	4	UD	7,670.00	30,680.00
3	26111512	2.3.9.8.01	Collarin para FORD RANGER 2011	4	UD	4,720.00	18,880.00
4	40161504	2.3.9.8.01	Bomba Clutch arriba para FORD RANGER 2011	4	UD	4,838.00	19,352.00
5	40161504	2.3.9.8.01	Bomba Clutch abajo para FORD RANGER 2011	3	UD	3,540.00	10,620.00
6	40161504	2.3.9.8.01	Caja de bola para FORD RANGER 2011	4	UD	590.00	2,360.00
7	25171715	2.3.9.8.01	Radiador para Autobús Internacional 2011	2	UD	55,460.00	110,920.00
8	26101809	2.3.9.8.01	Manguera arriba del Radiador para Autobús Internacional 2011	2	UD	7,080.00	14,160.00

9	26101809	2.3.9.8.01	Manguera Intercooler para autobús Internacional 2011	3	UD	31,860.00	95,580.00
10	26111509	2.3.9.8.01	Fan Clutch para Autobús Internacional 2011	3	UD	33,040.00	99,120.00
11	26111509	2.3.9.8.01	Base Fan Clutch para Autobús Internacional 2011	2	UD	15,340.00	30,680.00
12	25171717	2.3.9.8.01	Retenedor Cigüeñal para Autobús Internacional 2011	2	UD	4,130.00	8,260.00
13	26101809	2.3.9.8.01	Bomba de agua para Autobús Internacional 2011	2	UD	9,440.00	18,880.00
14	40161504	2.3.9.8.01	Silicón Negro para Autobús Internacional 2011	2	UD	531.00	1,062.00
15	25171715	2.3.9.8.01	Mono Correa para Autobús Internacional 2011	2	UD	7,670.00	15,340.00
16	26101808	2.3.9.8.01	Tapón deposito COOLAN para autobús Internacional 2011	3	UD	1,770.00	5,310.00
17	26111509	2.3.9.8.01	Secador de Aire de Frenos para Autobús Internacional 2011	2	UD	30,680.00	61,360.00
18	40142008	2.3.9.9.01	Pie de Manguera	20	UD	76.70	1,534.00
19	31162906	2.3.6.3.06	Abrazadera de Metal	50	UD	59.00	2,950.00
20	26111509	2.3.9.8.01	Secador de Aire de Frenos Radiador para Autobús Internacional 2011	3	PAQ	30,680.00	92,040.00
21	26101809	2.3.9.8.01	Pie de Manguera Radiador para Autobús Internacional 2011	10	PAQ	141.60	1,416.00
22	26111509	2.3.9.8.01	Junta de Culata para Aero City HYUNDAI 2003	1	UD	7,670.00	7,670.00
23	26111509	2.3.9.8.01	Buster de Clutch Abajo para Aero City HYUNDAI 2003	1	UD	29,500.00	29,500.00
24	26111509	2.3.9.8.01	Cilindro de Clutch para Aero City HYUNDAI 2003	2	UD	10,620.00	21,240.00
25	25171715	2.3.9.8.01	Terminal de Guía para TOYOTA HYLUX 2015 2WD	4	UD	3,068.00	12,272.00
26	53141503	2.3.9.9.01	Rotula Cremallera para HYLUX 2015 2WD	4	UD	3,304.00	13,216.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

27	25172004	2.3.9.8.01	Amortiguador delantero para TOYOTA HILUX 2015 2WD	4	UD	9,440.00	37,760.00
28	39121409	2.3.9.6.01	Disco de Freno delantero para HILUX 2015 2WD	4	UD	3,540.00	14,160.00
29	26111512	2.3.9.8.01	Catre Arriba para TOYOTA HILUX 2015 2WD	4	UD	5,310.00	21,240.00
30	26101808	2.3.9.8.01	Catre Abajo para TOYOTA HILUX 2015 2WD	4	UD	7,080.00	28,320.00
31	25171715	2.3.9.8.01	Link para TOYOTA HILUX VIGO 2015	2	UD	2,596.00	5,192.00
32	25171715	2.3.9.8.01	Banda de Freno Delantera HILUX 2015 2WD	4	UD	2,596.00	10,384.00
33	26111512	2.3.9.8.01	Banda de Freno tambor trasero HILUX 2015 2WD	4	UD	3,776.00	15,104.00
34	25171715	2.3.9.8.01	Tambor de freno Tornillo 7mm para HILUX 2015 2WD	4	UD	7,080.00	28,320.00
35	25171715	2.3.9.8.01	Bushing de barra estabilizadora para HILUX 2015 2WD	2	UD	413.00	826.00
36	26111504	2.3.9.8.01	Amortiguador Trasero para TOYOTA HILUX 2015 2WD	4	UD	9,440.00	37,760.00
37	26111512	2.3.9.8.01	Bola Esférica abajo para TOYOTA HILUX 2015 2WD	2	UD	2,242.00	4,484.00
38	25171715	2.3.9.8.01	Bola Esférica arriba para TOYOTA HILUX 2015 2WD	2	UD	2,360.00	4,720.00
39	26101808	2.3.9.8.01	Cubre polvo Cremallera para TOYOTA HILUX 2015 2WD	2	UD	826.00	1,652.00
40	25171715	2.3.9.8.01	Tornillo de Rueda para TOYOTA HILUX 2015 2WD	5	UD	147.50	737.50
41	26111509	2.3.9.8.01	Tuerca Niqueladas de las llantas TOYOTA HILUX 2015 2WD	20	UD	236.00	4,720.00
						TOTAL RD\$	982,261.50



Lic. Virgilio Carlos Gómez De Los Santos.
 Teniente Coronel Contador, FARD.
 Subdirector de Compras del CESAC

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino