



CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA  
AVIACIÓN CIVIL CESAC

22 de junio de 2022

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1

SUBDIRECCION DE COMPRAS

No. Solicitud: **CESAC-DAF-CM-2022-0035**

Objeto de la compra: **(Adquisición de repuestos)**

Rubro: **(Componentes de vehículos)**

Planificada: Sí

**Detalle**

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25171715	2.3.9.8.01	Camisas S/M para Autobús Mercedes Benz	6.00	UD	29,500.00	177,000.00
2	26111509	2.3.9.8.01	Juego de Anillas para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	147,500.00	147,500.00
3	26111509	2.3.9.8.01	Juego de Babit de Biela para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	66,906.00	66,906.00
4	40161504	2.3.9.8.01	Juego de Babit Cigueñal para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	40,120.00	40,120.00
5	26101808	2.3.9.8.01	Juego de Junta Completo para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	147,500.00	147,500.00
6	40161504	2.3.9.8.01	Correa Compresor Neumático para Autobús Mercedes Benz	2.00	UD	10,030.00	20,060.00
7	25171715	2.3.9.8.01	Correa en V para Autobús Mercedes Benz	2.00	UD	8,850.00	17,700.00
8	25171708	2.3.9.8.01	Disco Clutch para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	29,500.00	29,500.00

9	40161504	2.3.9.8.01	Filtros de Aire para Autobús Mercedes Benz	1.00	UD	1,770.00	1,770.00
10	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de Aceite BT-261	2.00	UD	2,006.00	4,012.00
11	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de Gasoil 31925-45100	2.00	UD	3,540.00	7,080.00
12	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de Aire A6950948304	2.00	UD	3,304.00	6,608.00
13	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de Aire A6955280006	2.00	UD	9,440.00	18,880.00
14	25171715	2.3.9.8.01	Media Luna Cigueñal	2.00	UD	3,398.40	6,796.80
15	25171715	2.3.9.8.01	Transmisión Completa para Hilux	1.00	UD	112,100.00	112,100.00
16	25171715	2.3.9.8.01	Plato de Fricción para HILUX	1.00	UD	8,968.00	8,968.00
17	40161504	2.3.9.8.01	Disco de Cluth para HILUX	1.00	UD	7,670.00	7,670.00
18	25171715	2.3.9.8.01	Collaring para HILUX	1.00	UD	5,900.00	5,900.00
19	25171715	2.3.9.8.01	Válvulas para Autobús Mercedes Benz	6.00	UD	4,130.00	24,780.00
20	25171715	2.3.9.8.01	Compresor de Aire Acondicionado para Mercedes Benz	1.00	PAQ	41,300.00	41,300.00
21	40161504	2.3.9.8.01	Busing de la Barra estabilizadora para Hilux	2.00	PAQ	2,360.00	4,720.00
22	25171708	2.3.9.8.01	Pantallas traseras derecha e izquierda para Hilux	2.00	UD	10,266.00	20,532.00
23	25171708	2.3.9.8.01	Motor sin Accesorios para Camión Porter	1.00	UD	224,200.00	224,200.00
24	23131506	2.3.9.8.01	Juego de Bandas Traseras para Camión Porter	1.00	UD	5,310.00	5,310.00
25	23131506	2.3.9.8.01	Juego de Bandas Delanteras para Camión Porter	1.00	UD	5,310.00	5,310.00
26	25172003	2.3.9.8.01	Amortiguadores Traseros para Camión Porter	2.00	UD	6,490.00	12,980.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

27	25171708	2.3.9.8.01	Disco de Freno Delantero para Camión Porter	2.00	UD	8,260.00	16,520.00
28	25171708	2.3.9.8.01	Bola Esférica Twins para Camión Porter	2.00	UD	4,071.00	8,142.00
29	25174203	2.3.9.8.01	Terminal Guía para Camión Porter	2.00	UD	3,540.00	7,080.00
30	25174003	2.3.9.8.01	Rótulos Cremalleras para Camión Porter	2.00	UD	4,248.00	8,496.00
31	26111504	2.3.9.8.01	Correas para Camión Porter	2.00	UD	4,130.00	8,260.00
32	25172003	2.3.9.8.01	Amortiguadores delanteros para Camión Porter	2.00	UD	5,310.00	10,620.00
33	26111504	2.3.9.8.01	Busing Traseros para Camión Porter	2.00	UD	4,130.00	8,260.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,232,580.80</b>

  
**Lic. Virgilio Carlos Gómez De Los Santos.**  
 Teniente Coronel Contador, FARD.  
 Subdirector de Compras del CESAC



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino