



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL
CESAC
"LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS"

13 de agosto del 2021.

AEROPUERTO INT.
JOSÉ FRANCISCO
PEÑA GÓMEZ
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-549-8211
Fax.: 809-549-8215
(MDS)

AEROPUERTO INT.
DE PUNTA CANA
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-959-0289
(MDPC)

AEROPUERTO INT.
CIBAO
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-275-8079
Fax.: 809-233-8001
(MDST)

AEROPUERTO INT.
DE LA ROMANA
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-813-9306
(MDLR)

AEROPUERTO INT.
GREGORIO LUPERÓN
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-586-0335
(MDPP)

AEROPUERTO INT.
PRESIDENTE
DR. JOAQUÍN BALAGUER
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-826-4031
(MDJB)

AEROPUERTO INT.
"JUAN BOSCH"
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-338-0075
(MDCY)

AEROPUERTO INT.
MARÍA MONTEZ
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-524-4295
(MDBH)

AERÓDROMO
DOMÉSTICO
ARROYO BARRIL
Dirección de Seguridad
Tel.: 809-538-3169
(MDAB)

ESCUELA DE
SEGURIDAD DE LA
AVIACIÓN CIVIL
Tel.: 809-549-8027
Ext. 2061
(ESAC)

Al : Comité de compras y contrataciones del CESAC.

Asunto : Informe pericial sobre actualización y servicio técnico de la plataforma Security Center GENETEC.

1. **Respetuosamente**, el motivo de la presente es para entregarle un informe pericial sobre actualización y servicio técnico de la plataforma Security Center GENETEC, instalado en el Sistema Integrado de Video Vigilancia Aeroportuaria (SIVVA) de nuestro Centro Comando y Control Central (C4), el cual requiere una actualización para el buen manejo y funcionamiento del sistema de vigilancia en los Centro Comando y Control (C3), ya instalado las diferentes terminales aeroportuaria como se detallan a continuación:

- Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (MDS).
- Aeropuerto Internacional Presidente Dr. Joaquín Balaguer. (MDJB).
- Aeropuerto Internacional de Punta Cana (MDPC).
- Aeropuerto Internacional de la Romana (MDLR).

2. En otro orden **Genetec** es un sistema de administración de video (VMS) IP de omnicast, el mismo ofrece una capacidad de implementación de sistema de videovigilancia la cual cumple con las necesidades únicas para la seguridad de videos.

3. Este servicio es requerido a raíz de que las operaciones en áreas sensitivas de los aeropuertos antes mencionados han tenido un incremento en los temas de seguridad en los últimos años, por consecuencia hemos tenido que instalar nuevas cámaras de video vigilancia, y para el funcionamiento de la misma se requiere la adquisición de actualizaciones y licencias, para así poder operarlas en el sistema Genetec.

¡Somos Calidad!

4. Del mismo orden le ponemos de conocimiento que en la actualidad el sistema **GENETEC** no se encuentra en su última versión, la mencionada aplicación se encuentra en la actualidad en la versión 5.7 y para aumentar el número de cámaras y licencias se requiere actualizar a la versión 5.9, la misma ofrece una protección más fuerte contra la manipulación de video y la exportación no autorizada. También nos ayuda a mantener en sistema de manera más eficiente y refuerza la unificación de las comunicaciones con sus sistemas de seguridad.



JOHN R. TRONCOSO MEJIA,
1er Tte. Ing. Sistema en Computación, FARD.
Encargado del Departamento de
Ciberseguridad del **CESAC**



JUAN D. REYES COLÓN,
Capitán de Defensa Aérea, FARD. M. A.
Subdirector de Tecnología de Información
y Comunicaciones del **CESAC.**



GENARO ABILIUS CASTILLO JORGE,
Teniente Coronel Técnico de Aviación, FARD.
Director de Tecnología de Información y Comunicaciones del **CESAC.**