



**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA
AVIACIÓN CIVIL CESAC**

24 de noviembre de 2021

CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

REQUERIMIENTO: (SUBDIRECCION DE COMPRAS)

REFERENCIA: (CESAC-DAF-CM-2021-0103)

Yo, **LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**, en mi calidad de Director Financiero del **Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos en la Cuenta Interna dentro del presupuesto del presente año (**2021**), y hace la reserva de la cuota de compromiso en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de Repuestos de Vehículos.

Ítem	Código	Cuenta presupuestari a	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25171715	2.3.9.8.01	Plato de Fricción para FORD RANGER 2011	UD	3	14,160.00	42,480.00
2	26111509	2.3.9.8.01	Babit biela motor FORD RANGER 2011	UD	4	7,670.00	30,680.00
3	26111512	2.3.9.8.01	Collarín para FORD RANGER 2011	UD	4	4,720.00	18,880.00
4	40161504	2.3.9.8.01	Bomba Clutch arriba para FORD RANGER 2011	UD	4	4,838.00	19,352.00
5	40161504	2.3.9.8.01	Bomba Clutch abajo para FORD RANGER 2011	UD	3	3,540.00	10,620.00
6	40161504	2.3.9.8.01	Caja de bola para FORD RANGER 2011	UD	4	590.00	2,360.00
7	25171715	2.3.9.8.01	Radiador para Autobús Internacional 2011	UD	2	55,460.00	110,920.00
8	26101809	2.3.9.8.01	Manguera arriba del Radiador para Autobús Internacional 2011	UD	2	7,080.00	14,160.00
9	26101809	2.3.9.8.01	Manguera Intercooler para Autobús Internacional 2011	UD	3	31,860.00	95,580.00

10	26111509	2.3.9.8.01	Fan Clutch para Autobús Internacional 2011	UD	3	33,040.00	99,120.00
11	26111509	2.3.9.8.01	Base Fan Clutch para Autobús Internacional 2011	UD	2	15,340.00	30,680.00
12	25171717	2.3.9.8.01	Retenedor Cigueñal para Autobús Internacional 2011	UD	2	4,130.00	8,260.00
13	26101809	2.3.9.8.01	Bomba de agua para Autobús Internacional 2011	UD	2	9,440.00	18,880.00
14	40161504	2.3.9.8.01	Silicón Negro para Autobús Internacional 2011	UD	2	531.00	1,062.00
15	25171715	2.3.9.8.01	Mono Correa para Autobús Internacional 2011	UD	2	7,670.00	15,340.00
16	26101808	2.3.9.8.01	Tapón deposito COOLAN para Autobús Internacional 2011	UD	3	1,770.00	5,310.00
17	26111509	2.3.9.8.01	Secador de Aire de Frenos para Autobús Internacional 2011	UD	2	30,680.00	61,360.00
18	40142008	2.3.9.9.01	Pie de Manguera	UD	20	76.70	1,534.00
19	31162906	2.3.6.3.06	Abrazadera de Metal	UD	50	59.00	2,950.00
20	26111509	2.3.9.8.01	Secador de Aire de Frenos Radiador para Autobús Internacional 2011	UD	3	30,680.00	92,040.00
21	26101809	2.3.9.8.01	Pie de Manguera Radiador para Autobús Internacional 2011	UD	10	141.60	1,416.00
22	26111509	2.3.9.8.01	Junta de Culata para Aero City HYUNDAI 2003	UD	1	7,670.00	7,670.00
23	26111509	2.3.9.8.01	Buster de Clutch Abajo para Aero City HYUNDAI 2003	UD	1	29,500.00	29,500.00
24	26111509	2.3.9.8.01	Cilindro de Clutch para Aero City HYUNDAI 2003	UD	2	10,620.00	21,240.00
25	25171715	2.3.9.8.01	Terminal de Guía para TOYOTA HYLUX 2015 2WD	UD	4	3,068.00	12,272.00
26	53141503	2.3.9.9.01	Rotula Cremallera para HYLUX 2015 2WD	UD	4	3,304.00	13,216.00
27	25172004	2.3.9.8.01	Amortiguador delantero para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	4	9,440.00	37,760.00
28	39121409	2.3.9.6.01	Disco de Freno delantero para HILUX 2015 2WD	UD	4	3,540.00	14,160.00
29	26111512	2.3.9.8.01	Catre Arriba para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	4	5,310.00	21,240.00



30	26101808	2.3.9.8.01	Catre Abajo para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	4	7,080.00	28,320.00
31	25171715	2.3.9.8.01	Link para TOYOTA HILUX VIGO 2015	UD	2	2,596.00	5,192.00
32	25171715	2.3.9.8.01	Banda de Freno Delantera HILUX 2015 2WD	UD	4	2,596.00	10,384.00
33	26111512	2.3.9.8.01	Banda de Freno tambor trasero HILUX 2015 2WD	UD	4	3,776.00	15,104.00
34	25171715	2.3.9.8.01	Tambor de freno Tornillo 7mm para HILUX 2015 2WD	UD	4	7,080.00	28,320.00
35	25171715	2.3.9.8.01	Bushing de barra estabilizadora para HILUX 2015 2WD	UD	2	413.00	826.00
36	26111504	2.3.9.8.01	Amortiguador Trasero para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	4	9,440.00	37,760.00
37	26111512	2.3.9.8.01	Bola Esférica abajo para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	2	2,242.00	4,484.00
38	25171715	2.3.9.8.01	Bola Esférica arriba para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	2	2,360.00	4,720.00
39	26101808	2.3.9.8.01	Cubre polvo Cremallera para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	2	826.00	1,652.00
40	25171715	2.3.9.8.01	Tornillo de Rueda para TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	5	147.50	737.50
41	26111509	2.3.9.8.01	Tuerca Niqueladas de las llantas TOYOTA HILUX 2015 2WD	UD	20	236.00	4,720.00
TOTAL							982,261.50

PRESUPUESTO: (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 50/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
 Coronel Contador. FARD,
 Director Financiero, CESAC.

