

RPE-mo RM-Sc



No. EXPEDIENTE  
CESAC-DAF-CM-2022-0084

Fecha de emisión: 17/11/2022

**Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CESAC-2022-00147

Descripción: **Servicio de Reparación de Plantas Eléctricas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **L & F Express Services Parts, SRL**

RNC: **132006259**

Nombre comercial: **L & F Express Services Parts, SRL**

Domicilio comercial: **Francisco Villa Espesa , 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-224-4062**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **969,949.38**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101517	Mantenimiento de Planta Eléctrica PERKIN 600 KW de la Escuela de Seguridad	1.00	UD	87,920.00	87,920.00		15,825.60	0.00	103,745.60
2	72101517	Mantenimiento de Planta Eléctrica KUMMINS 250 KW del Centro de Comando y Control Central C4	1.00	UD	39,571.00	39,571.00		7,122.78	0.00	46,693.78
3	72101517	Reparación y Mantenimiento de Planta Eléctrica KUMMINS 400 KW	1.00	UD	694,500.00	694,500.00		125,010.00	0.00	819,510.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>821,991.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	147,958.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>969,949.38</b>

**Observaciones:** Servicio de Reparación de Plantas Eléctricas de la Sede Central del CESAC.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>				
				
	<b>Firma</b>		<b>Firma</b>	
	<b>VIRGILIO CARLOS GOMEZ DE LOS SANTOS</b>		<b>OSCAR A. DE LA ROSA ADAMES</b>	
	<b>Nombre y Apellido</b>		<b>Nombre y Apellido</b>	